

Se ha realizado la limpieza de la linea de concentrado a l

FAX_INFO:447525:342:



Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	447525 WM	Re-Print	
Start Date / Fecha Inicio	06/10/20	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	~. ~. ~. Maintenance Equip./Asset Condition	Status / Estado	WO Completed
		Supervisor	Facilities General Sup

Asset General Information. / Información General Activo				
Asset No. / No. Activo	342			
Manufacturer / Fabricante	Manufacturer			
Model Desc. / Desc. Modelo	Copper Concentrate Thickening Concentrate Handling			
P&ID	P&ID			
Parent / Padre	340 Concentrate Handling			
Warranty / Garantia	NO			
Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema				
1.	Limp. Tuberia de Concentrado			
Work Order Parts / Lista de Partes				
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant. Unit / Unidad	
Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones				
	Limp. Tuberia de Concentrado			
Tooling / Herramientas				
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad	
Labor Allocated / Descripción Mano Obra				
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.	
Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
Comments / Comentarios				
Se solicita la limpieza de el area a lo largo de la linea de bombeo de Concentrado hacia Puerto. Desde el				

o largo de la

via a Puerto.

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	447525 WM	Re-Print	
Start Date / Fecha Inicio	06/10/20	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. -. -. Maintenance Equip./Asset Condition	Status / Estado	WO Completed
		Supervisor	Facilities General Sup

area comprendida Entre el cuerpo de valvulas de las Lineas de Relaves 363 Frente a la Estacion de Combustible hasta la Garita de acceso al area de Puerto. Se solicita remocion de vegetacion sobre y alrededor de la linea de bombeo de concentrado, escombros, madera y basura etc. Por favor incluir algunas areas donde hay pequeños derrumbes de tierra sobre la tuberia.
Esta limpieza a sido solicitada por el Dep. de Ambiente.

Actividad fue realizada.

WO Raised by: / Orden Creada por:	ASCANIO GOMEZ MIRANDA
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	13/09/2020
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	





